




Inventor-Quick-Hack Nr.2 - Schnitt in 3D-Baugruppe für einzelne Bauteile

Schrauben und ähnliche Normteile werden in der Regel trotz einer aktiven Schnittansicht in der 3D-Baugruppe nicht geschnitten dargestellt. Möchten Sie dies ändern oder andere Bauteile ebenfalls von der Schnittansicht ausschließen, findet sich auf dem ersten Blick keine Option hierfür im Kontextmenü der Baugruppe (wie es bei der Zeichnungsansicht der Fall wäre).

Diese Option ist aber leicht zu finden, wenn Sie wissen wo es zu suchen gilt:

1. Öffnen Sie das betreffende Bauteil (in der Baugruppe) indem Sie einen Doppelklick darauf machen = *Die restlichen Bauteile sollten nun transparent dargestellt sein. (siehe Bild)*
2. Navigieren Sie im Reiter „Extras“ zu den „Dokumenteinstellungen“ und öffnen Sie diese
3. Hier angelangt finden Sie im Reiter „Modellieren“ das Kontrollkästchen „An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen“.
4. Nun können Sie durch das Setzen des Häkchens die Schnittbeteiligung aktivieren oder deaktivieren.



Profitieren auch Sie von unserem Expertenwissen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Online-Termin für eine persönliche Beratung oder entdecken Sie unser breites Schulungsangebot direkt auf unserer Website.



FROSCHÄUSER
Konstruktions- und CAD-Dienstleistungen

Direkter Link im QR-Code oder über
[froschhauser-konstruktion.de](https://www.froschhauser-konstruktion.de)

